

10【刑部小学校（田治部小学校を含む）】		R6新規箇所:無し		協議結果(R6.10.29)		更新年月【R7.1.20】	
番号	路線名	場所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策実施期間	対策完了
1	県道千屋大佐線	新見市 大佐 奥谷	カーブが多く見通しが悪い上、車道・歩道の区別がないため危険。	菅生地内の改良が完了後着手 →R3年度利用者0名	新見市	H24 ~	取り下げ
2	県道新見勝山線	新見市 大佐 小南・金藤	歩道が無く、朝夕の混雑時には、車両の通行量が多く危険である。	歩道設置工事实施中 R6.1月:工事継続中 R6.3月:工事完了	岡山県	H26 ~ R5	完了
3	市道山影上線	新見市 大佐 山影	歩道・車道の区別がない上、車道の幅が狭いため危険である。	一次改良済路線のため、早急の拡幅は難しい。また、集落内は用地の制約があり、事業化は困難。 →R3年度利用者0名	新見市	H24 ~	取り下げ
4	県道新見勝山線	新見市 大佐 天神団地下	見通しの悪いカーブに横断歩道があり、危険。	ドライバーへの注意喚起を図るため、横断歩道の予告表示を増やした。	警察	H24	完了
5	県道新見勝山線	新見市大佐小阪部横見(天神団地下)	登下校時の交通量が多いが歩道がない	実施可能な部分については、事業完了	岡山県	H27 ~	完了
6	市道刑部中央線	新見市大佐小阪部南町	住宅街の幅員の少し狭い旧県道で、無人の古い家屋の壁土や瓦が落下することがあり、危険である。	民家なので対応できない。	新見市	H27 R5	情報提供済 (R5対応完了)
7	市道目木線	安立正城さん宅北側水路	児童が登下校に落ちやすく危険なため、柵か蓋か危険防止対策が必要。	転落防止柵を設置。	新見市	H24	完了
8	県道新見勝山線	空 家	屋根瓦が落下の危険がある。	民有地のため、地権者による危険防止対策が必要。	新見市	H24 R5	情報提供済 (R5対応完了)
9	県道新見勝山線	藤井さん宅南側の水路	危険表示が不足していて特に積雪の時に落下の危険がある。	デリニエータを設置	岡山県	R2完了	完了
10	市道笹ヶ峠線	東山の踏切から大佐スマートインター方面への道路小川橋	幅員が狭く、交通量が多いので危険。拡張してほしい。	一次改良済路線のため、早期の拡幅は難しい。	新見市	H24	教育安全指導
11	県道新見勝山線	空 家	屋根瓦が落下の危険がある。 1階・2階のガラスが割れており通学路に落ちてくる危険がある。	民有地のため、地権者による危険防止対策が必要。	新見市	H24 R5	情報提供済 (R5対応完了)
12	市道国司2号線	国司神社前のガードレール	他のガードレールに比べ高さが低く川に落ちる危険がある。	既設を撤去し、新設	新見市	H24	完了
13	県道新見勝山線	県道から早瀬に入る橋のたもと	雨の日には、水がたまり通学に支障がある。	継続的な維持管理	岡山県	H24 ~	完了
14	県道新見勝山線	京明会館前の県道	雨の日には水がたまり、車がそばを通ったとき、登下校の児童に水がかかる。	継続的な維持管理	岡山県	H24 ~	完了
15	県道新見勝山線	平松の交差点	池田石油近くにカーブミラーが付けてあるが、一つでは見えにくく危険である。	交差点は車道改良済みであり、また、当該カーブミラーは給油所が、利用者のために設置している物。	給油所	H24	民地設置物、削除検討が必要

16	市道刑部中央線	新見市 大佐 下町	側溝に蓋がほとんどあるが、部分的にない所があつてはまることもあり、危険である。	対策を検討中→児童への注意喚起	新見市	H29			教育安全指導
17	市道高等坂線	新見市 大佐 永富	用水路側の路肩が崩れかけていて、危険である。	対策を検討中→現地を確認、問題なし	新見市	H29			完了
18	県道新見勝山線	金田さん付近横断歩道	天神団地の児童生徒が渡る横断歩道の安全対策をしていただいたが、見通しが悪く、上り坂のため車もスピードを上げて走る。さらなる安全対策をお願いしたい。	路面標示を検討。 減速帯については騒音による苦情のため難しい。	岡山県		R2完了		完了
19	市道刑部中央線	新見市大佐小阪部南町	老朽化した民家があり、6月上旬に瓦が落ちてきた。民家なので対応が難しいが、登下校中の児童生徒に危険がないか心配である。	大佐支局が所有者と協議中	新見市				随時協議
20	主要地方道北房川上線	新見市大佐永富千谷地区	歩道もなく、大型車が通行し、朝夕は交通量が多い。以前事故があったと、民生委員の方から伺った。	歩道設置は基準に満たないため難しい。 他の対策があれば考えたい。	岡山県		未定		教育安全指導
21	県道新見勝山線	戸谷口交差点	横断歩道が消えかかっている。	上申予定である。	警察				完了
22	県道新見勝山線	小阪部上町交差点	横断歩道が消えかかっている。	上申予定である。	警察				完了
23	北房川上線	小阪部1350付近の交差点	横断歩道が消えかかっている。	上申予定である。	警察				完了
24	県道新見勝山線	京明橋付近	横断歩道が消えかかっている。	上申予定である。	警察				完了
25	市道刑部中央線	南町交差点	横断歩道が消えかかっている。	上申中である。 →補修完了済み。	警察	R4	～	R5	完了
26	県道新見勝山線	寺地	横断歩道が消えかかっている。	上申中である。 →補修完了済み。	警察	R4	～	R5	完了
27	北房川上線	千谷	減速、この先交差点等の表示が消えかかっている。	路面標示の復旧を行う。 →「減速」「交差点」の表示補修完了済み。	岡山県	R4	～	R5	完了
28	市道刑部中央線	下組	用水路の固定されていないためずれたり、鉄板との境でつまずいたりして危険である。	鉄板は、市の管理ではないのでできない。 現地確認する。 グレーチングは交換できる。対応を検討。	新見市	R4	～		検討中